

Состояние доступности здания МОУ Школа № 8 г. Черемхово

1. Путь следования пассажирским транспортом: автобусные маршруты № 1, № 3.
2. Адаптированный пассажирский транспорт к зданию школы отсутствует.
3. Путь к зданию от ближайшей остановки:
 - от остановки «Стадион» - 30 м;
 - от остановки «Индустриальный техникум» - 50 м.
4. Время движения пешком: 3 мин.
5. Имеется выделенный от проезжей части пешеходный путь.
6. Имеется регулируемый пешеходный переход к пешеходному пути.
7. Имеется визуальная информация о способе перехода через проезжую часть на пути к зданию ОО (светофор, зебра).
8. Имеются перепады высоты на пути следования к территории ОО (при подходе к территории имеются ступеньки).
9. Ступени не оборудованы для инвалидной коляски.
10. Территория школы имеет три подъезда: со стороны остановки, со стороны рощи, со стороны жилого массива.
11. Со стороны остановки в связи с незначительным перепадом высоты, наличием ступеней, отсутствием адаптированного транспорта прилегающая к школе территория является частично доступной для инвалидов на коляске.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Структурно-функциональные зоны	Имеется/не имеется доступ
Территория, прилегающая к зданию	имеется частичный доступ
Вход в здание - пандус	имеется
Путь движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации) – отсутствие порогов на 1 этаже, двустворчатые двери, пандус на пути в столовую	имеется
Санитарно-гигиенические помещения	имеется частичный доступ
Система информации и связи на всех зонах	не имеется
Пути подъезда к зданию	имеются